



Foto 11- Fachada principal do Hospital Regional de Francisco Beltrão – 4 de maio de 2010.



Foto 12 – Equipamento de radiologia instalado no Hospital de Francisco Beltrão – 4 de maio de 2010.



Foto 13 – Caixa de concreto para depósito de esgoto hospitalar em razão da ausência de Estação de Tratamento de Efluentes, não prevista em projeto para o Hospital de Francisco Beltrão. Diariamente, a Prefeitura recolhe o esgoto e encaminha para a estação de tratamento municipal – outubro de 2008.



Foto 14 – Vista UTI adulto, aguardando contratação de recursos humanos no Hospital de Francisco Beltrão – 4 de maio de 2010.